
P3
1,00
2,10
P7
0,80
2,20
A1
M4
P3
0,80
2,20
0,80
2,10
P6
R
M3
P2
0,90
2,40
P10
2,97
2,50
B1
P1
0,90
2,92
P3
A2
B1
M1
P2
0,90
2,40
P10
2,97
2,50
B1